


Elektroverteilerschrank, im notwendigen Rettungsweg mit Holzplatten abgetrennt.




Blick in den „Technikraum“
Gewachsene Verkabelung



Blick in den „Technikraum“
Gewachsene Verkabelung



Hausanschluss Aufenthaltsraum frei zugänglich



Unterverteiler Aufenthaltsraum frei zugänglich



Blick in die Küche neben Aufenthaltsraum



Blick in die Küche neben Aufenthaltsraum



Blick in die Küche neben Aufenthaltsraum




Blick Richtung Halle fehlende Schottung am Heizkörper



Blick in die Toilettenanlagen



Blick in die Toilettenanlagen



Beleuchtung teilweise defekt und
provisorisch befestigt



Beleuchtung teilweise defekt und
provisorisch befestigt



Beleuchtung teilweise defekt und provisorisch befestigt



Deckenplatten teilweise lose und mit Wasserflecken



Deckenplatten



Fluchtweg Richtung Elsenz



Fluchtweg Richtung Wiesental



Fluchtweg über Flur Richtung Elsenz



Hallenansicht Richtung „alla hopp!“



Hallenansicht Richtung Elsenz



Ausgabeküche Halle

Brandschottung Richtung Halle nicht vorhanden



Ausgabeküche Halle

Brandschottung Richtung Halle nicht vorhanden



Ausgabeküche Halle

Provisorische Befestigung der Elektroverteilung




Ausgabeküche Halle

Defekte Steckdosen



Fluchtweg Richtung

Provisorische Befestigung der
Fluchtwegleuchte



Fluchtweg

Im Unterzug befindet sich die
Gasleitung nicht
brandschutztechnisch geschottet



Aufenthaltsraum Blick Richtung Halle



Aufenthaltsraum Blick Richtung
Wiesental