Grundriss EG



Grundriss 1.OG



Grundriss 2.OG



Legende:

1 = schadhafte Verfugung an der Wandaussenseite
2 = Sturzstein am Auflager gerissen, zu geringe Auflagertiefe
3 = Verfugung am Gewändesteine schadhaft
4 = Verfugung im Gewölbemauerwerk schadhaft und fehlt
5 = Absenkung der Gewölbeunterseite
6 = Randdeckenbalken oberseitig angemorscht
7 = lose Mörtel-/ Steinstücke auf dem Sims
8 = Eckkonsole evt. geschädigt => prüfen
9 = Eckkonsole fehlt
10 = Vermörtelung der Mauerabdeckung schadhaft
11 = Moos und Bewuchs auf und Rissbildung im oberseitigen Mörtelverstrich
12 = Abdeckung ohne Sogverankerung

F = Feuchtstelle (Boden, Decke)
G = Biogener Bewuchs [+ = ausgeprägt/ - = gering] (Boden, Decke)

Legende Risskartierung Grundriss:
Rissweiten in [mm]
= Riss Decke
= Riss Boden
= horizontaler Wandriss
= vertikaler Wandriss
= schräger Wandriss



Anlage 3

ALLE MASSE SIN

Index	Datum	gz	Änderung

Sinsheim, Burg Steinsberg - Torturm

Schäden

Plannummer 01 | Index

Büro für Baukonstruktionen

BfB · Büro für Baukonstruktionen GmbH
Rastatter Str. 25 · 76199 Karlsruhe
Tel. (07 21) 9 64 01 - 0 · Fax (07 21) 9 64 01 - 99
E-Mail info@bfb-ka.de · Internet www.bfb-ka.de

Maßstab	1:50
Format	A2
Datum	26.10.2022
Projektnr.	22-1-006
gezeichnet	ku
gesehen	Halder