

VdK-Kampagne Weg mit den Barrieren

Aufnahme von Problemstellen in Waldangeloch durch den Ortsverband

1. Gehweg Bergfriedenstraße 5 gegenüber ev. Kirche, zu schmal für Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen, 30 km Zone vorhanden – Photo 1 + 2
2. Gehweg Brückenstraße 46 + 33, beidseitig Gehweg zu schmal für Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen, 30 km Zone – Photo 3 + 4 + 5
3. Gehweg Eichelberger Straße 10, 34, 36, Gehweg zu schmal für Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen, Verlängerung 30 km Zone sinnvoll, Parkverhalten regulieren notwendig Photo 6 + 7 + 8 + 9
4. Buswendeplatz Brückenstraße, Feuerwehrhaus, unterschiedlicher Belag aus Schotter, verschiedener Pflaster schwierig für Rollator, Rollstuhl und Kinderwagen, sowie Unfallgefahren durch starke Unebenheiten, Verwendung von Asphaltdecke wäre gut Photo 10 + 11
5. Gehweg Michelfelder Straße 11-41 Gehweg ab Kirche bis lange Mauer Bushaltestelle in sehr schlechtem Zustand, viel ausgeflickt auch mit Pflaster, mit vielen Unebenheiten und Unfallgefahren, Durchgängig Pflaster oder neue Asphaltdecke sinnvoll – Photo 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17
6. Volksbankfiliale, 2 Türen nach innen zu öffnen, schwierig für Rollator- und Rollstuhlbenutzer Türöffnungsunterstützung sinnvoll- Photo 18 + 19

Positives Beispiel: Übergang Eichelberger Straße in Klingestraße durch Verbreiterung Gehweg und Absenkung Bordsteinkante - Photo 20 + 21

Wir haben versucht die wichtigsten Wege zur Teilhabe am öffentlichen Leben zu beachten, um zum Rathaus, Schule, Kindergarten, Gemeindehaus, sowie zum Bäcker und zu Arzt zu gelangen.

Wir werden diese Aufstellung dem Ortschaftsrat Waldangeloch, dem Bürgermeister in der Sommertour und dem VdK Stuttgart zur Bearbeitung zukommen lassen